

Hirose

HDH-01706CID(40)

Zenbakiaren zenbakia:

Fabrikatzaileak / Marka:

Produktuaren Deskribapena

Fitxak:

RoHs egoera

Stock egoera

Ontziatik aurrera

Bidalketa Bidea

HDH-01706CID(40)

Hirose

RF DIR COUPLER 1.7GHZ

1.HDH-01706CID(40).pdf

2.HDH-01706CID(40).pdf

Lead free / RoHS betez

238 pcs stock

Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren xehetasunetarako zehaztapenak.

HDH-01706CID(40)ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	HDH-01706CID(40)
FABRIKATZAILEA	Hirose
DESKRIBAPENA	RF DIR COUPLER 1.7GHZ
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
KOPURUA ESKURAGARRI	238 pcs
DATUEN FITXA	1.HDH-01706CID(40).pdf 2.HDH-01706CID(40).pdf
HORNITZAILEEN GAILUEN PAKETEA	-
SERIES	HDH
ITZULERAKO GALERA	20.8dB
ENERGIA - MAX	5W
PACKAGING	Bulk
PAKETE / KASUA	-
BESTE IZENAK	*HDH-01706CID(40)-ND
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
ISOLAMENDUA	21dB
TXERTATZE GALERA	0.4dB
FREQUENCY	1.7GHz
DESKRIBAPEN ZEHATZA	RF Directional Coupler General Purpose 1.7GHz 6dB 5W
AKOPLAMENDU FAKTOREA	6dB
COUPLER TYPE	Standard
ESKAERAK	General Purpose

Erlazionatutako etiketak

Hirose HDH-01706CID(40)	HDH-01706CID(40) banatzailea	HDH-01706CID(40) hornitzailea
HDH-01706CID(40) Prezioa	HDH-01706CID(40) irudiak	HDH-01706CID(40) Irudia
HDH-01706CID(40) PDF fitxa	HDH-01706CID(40) Deskargatu fitxa	HDH-01706CID(40) Datasheet
HDH-01706CID(40) Stock	Erosi HDH-01706CID(40)	Erosi Hirose HDH-01706CID(40)
Hirose HDH-01706CID(40)	Hirose hornitzailea	Hirose banatzailea
Hirose HDH-01706CID(40)	Hirose Electric Co Ltd HDH-01706CID(40)	

Produktu erlazioatuak

<p>HDH-01730CID(40) fabrikatzaileak: Hirose deskribapena: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Stockean: 263 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>HDH-02003DHD(40) fabrikatzaileak: Hirose deskribapena: RF DIR COUPLER 2GHZ Stockean: 241 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>HDH-01720CID(40) fabrikatzaileak: Hirose deskribapena: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Stockean: 225 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>HDH-01530CI(40) fabrikatzaileak: Hirose deskribapena: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Stockean: 6087 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>HDH-02220AID(40) fabrikatzaileak: Hirose deskribapena: RF DIR COUPLER 2.2GHZ Stockean: 6409 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>HDH-01703CH(40) fabrikatzaileak: Hirose deskribapena: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Stockean: 273 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>HDH-01703CHD(40) fabrikatzaileak: Hirose deskribapena: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Stockean: 230 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>HDH-01703CHD(31) fabrikatzaileak: Hirose deskribapena: RF DIR COUPLER 1.5GHZ-1.9GHZ MOD Stockean: 6289 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>HDH-01710CID(40) fabrikatzaileak: Hirose deskribapena: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Stockean: 242 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>HDH-01520GID(40) fabrikatzaileak: Hirose deskribapena: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Stockean: 262 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>HDH-02210AI(40) fabrikatzaileak: Hirose deskribapena: RF DIR COUPLER 2.2GHZ Stockean: 5951 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>HDH-01537CI(40) fabrikatzaileak: Hirose deskribapena: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Stockean: 6018 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>