



AVX Corporation

CP0805B1842AWTR

Zenbakiaren zenbakia:

Fabrikatzaileak / Marka:

Produktuaren Deskribapena

Fitxak:

RoHS egoera

Stock egoera

Ontziatik aurrera

Bidalketa Bidea

CP0805B1842AWTR

AVX Corporation

RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805

 CP0805B1842AWTR.pdf

 Beruna / RoHS ez betetzen ditu

242457 pcs stock


Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkaritza izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.













CP0805B1842AWTRren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	CP0805B1842AWTR
FABRIKATZAILEA	AVX Corporation
DESKRIBAPENA	RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Beruna / RoHS ez betetzen ditu
KOPURUA ESKURAGARRI	242457 pcs
DATUEN FITXA	 CP0805B1842AWTR.pdf
HORNITZAILEEN GAILUEN PAKETEA	0805
SERIES	-
ITZULERAKO GALERA	-23dB
ENERGIA - MAX	3W
PACKAGING	Tape & Reel (TR)
PAKETE / KASUA	0805 (2012 Metric)
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Contains lead / RoHS non-compliant
ISOLAMENDUA	-26dB
TXERTATZE GALERA	0.3dB
FREQUENCY	1.805GHz ~ 1.88GHz
DESKRIBAPEN ZEHATZA	RF Directional Coupler PCN 1.805GHz ~ 1.88GHz 15.5 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
AKOPLAMENDU FAKTOREA	15.5 ± 1dB
COUPLER TYPE	Standard
ESKAERAK	PCN

Erlazionatutako etiketak

AVX Corporation CP0805B1842AWTR	CP0805B1842AWTR banatzailea	CP0805B1842AWTR hornitzailea
CP0805B1842AWTR Prezioa	CP0805B1842AWTR irudiak	CP0805B1842AWTR Irudia
CP0805B1842AWTR PDF fitxa	CP0805B1842AWTR Deskargatu fitxa	CP0805B1842AWTR Datasheet
CP0805B1842AWTR Stock	Erosi CP0805B1842AWTR	Erosi AVX Corporation CP0805B1842AWTR
AVX Corporation CP0805B1842AWTR	AVX Corporation hornitzailea	AVX Corporation banatzailea
AVX Corporation CP0805B1842AWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B1842AWTR	

Produktu erlazioatuak

 <p>CP0805B1842CWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 Stocean: 244149 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1890AWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Stocean: 307146 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1880CWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Stocean: 254080 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1441CWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805 Stocean: 259823 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1880BWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Stocean: 306200 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1741AWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.741GHZ 0805 Stocean: 273580 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1747AWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 Stocean: 306143 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1842BWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 Stocean: 303740 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1747BWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 Stocean: 310234 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1880AWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Stocean: 252234 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1765AWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.765GHZ 0805 Stocean: 260989 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1747CWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 Stocean: 268194 pcs</p> <p>RFQ</p>