



AVX Corporation

## CP0402A1880DLTR

Zenbakiaren zenbakia:

Fabrikatzaileak / Marka:

Produktuaren Deskribapena

Fitxak:

RoHS egoera

Stock egoera

Ontziatik aurrera

Bidalketa Bidea

CP0402A1880DLTR

AVX Corporation

RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402

 CP0402A1880DLTR.pdf

 Beruna / RoHS ez betetzen ditu

459126 pcs stock


Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**AURREKONTUEN ESKAERA**

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.













### CP0402A1880DLTRren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	CP0402A1880DLTR
FABRIKATZAILEA	AVX Corporation
DESKRIBAPENA	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Beruna / RoHS ez betetzen ditu
KOPURUA ESKURAGARRI	459126 pcs
DATUEN FITXA	 CP0402A1880DLTR.pdf
HORNITZAILEEN GAILUEN PAKETEA	0402
SERIES	-
ITZULERAKO GALERA	23dB
ENERGIA - MAX	3W
PACKAGING	Tape & Reel (TR)
PAKETE / KASUA	0402 (1005 Metric)
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Contains lead / RoHS non-compliant
ISOLAMENDUA	-46dB
TXERTATZE GALERA	0.25dB
FREQUENCY	1.85GHz ~ 1.91GHz
DESKRIBAPEN ZEHATZA	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 18.2dB 3W 0402 (1005 Metric)
AKOPLAMENDU FAKTOREA	18.2dB
COUPLER TYPE	Standard
ESKAERAK	PCS

### Erlazionatutako etiketak

AVX Corporation CP0402A1880DLTR	CP0402A1880DLTR banatzailea	CP0402A1880DLTR hornitzailea
CP0402A1880DLTR Prezioa	CP0402A1880DLTR irudiak	CP0402A1880DLTR Irudia
CP0402A1880DLTR PDF fitxa	CP0402A1880DLTR Deskargatu fitxa	CP0402A1880DLTR Datasheet
CP0402A1880DLTR Stock	Erosi CP0402A1880DLTR	Erosi AVX Corporation CP0402A1880DLTR
AVX Corporation CP0402A1880DLTR	AVX Corporation hornitzailea	AVX Corporation banatzailea
AVX Corporation CP0402A1880DLTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1880DLTR	

### Produktu erlazioatuak

 <p><b>CP0402A1950ALTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Stockean: 414676 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A1880BNTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Stockean: 436936 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0402A1890ALTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Stockean: 502970 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A1880ELTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Stockean: 415023 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0402A1880ANTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Stockean: 393543 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A1880DNTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Stockean: 435221 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0402A1880BLTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Stockean: 429093 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A1880CLTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Stockean: 432171 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0402A1890ELTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Stockean: 459521 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A1880ALTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Stockean: 409591 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0402A1880ENTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Stockean: 479821 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A1880CNTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Stockean: 460616 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>