

BOURNS®

Bourns, Inc.

3315R-025-016L

Zenbakiaren zenbakia:

3315R-025-016L

Fabrikatzaileak / Marka:

Bourns, Inc.

Produktuaren Deskribapena

ROTARY ENCODER MECHANICAL 16PPR

Fitxak:

3315R-025-016L.pdf

RoHS egoera

Beruna / RoHS ez betetzen ditu

Stock egoera

4619 pcs stock

Ontziatik aurrera

Hong Kong

Bidalketa Bidea

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren xehetasunetarako zehaztapenak.

3315R-025-016Lren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	3315R-025-016L
FABRIKATZAILEA	Bourns, Inc.
DESKRIBAPENA	ROTARY ENCODER MECHANICAL 16PPR
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Beruna / RoHS ez betetzen ditu
KOPURUA ESKURAGARRI	4619 pcs
DATUEN FITXA	3315R-025-016L.pdf
TENTSIOA - HORNIDURA	-
AMAIERA ESTILOA	PC Pin
SERIES	3315
BIRAKETA-BIZITZA (ZIKLOAK)	25K
IRAULTZA BAKOITZEKO LEKALEAK	16
IRTEERAKO MOTA	Quadrature (Incremental)
ORIENTAZIO	Vertical
MUNTAKETA MOTA	PCB, Through Hole
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Contains lead / RoHS non-compliant
KODETZAILE MOTA	Mechanical
DETENT	No
ALDATU ZEN	No
EKINTZA MOTA	1/8" Dia Slotted End

Erlazionatutako etiketak

Bourns, Inc. 3315R-025-016L	3315R-025-016L banatzailea	3315R-025-016L hornitzailea
3315R-025-016L Prezioa	3315R-025-016L irudiak	3315R-025-016L Irudia
3315R-025-016L PDF fitxa	3315R-025-016L Deskargatu fitxa	3315R-025-016L Datasheet
3315R-025-016L Stock	Erosi 3315R-025-016L	Erosi Bourns, Inc. 3315R-025-016L
Bourns, Inc. 3315R-025-016L	Bourns, Inc. hornitzailea	Bourns, Inc. banatzailea
Bourns, Inc. 3315R-025-016L	Bourns Inc. 3315R-025-016L	J.W. Miller / Bourns 3315R-025-016L

Produktu erlazionatuak

<p>3315R-102-016L fabrikatzaileak: Bourns, Inc. deskribapena: ROTARY ENCODER MECHANICAL 16PPR Stockean: 31201 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>3315R-111-016L fabrikatzaileak: Bourns, Inc. deskribapena: ROTARY ENCODER MECHANICAL 16PPR Stockean: 47326 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>3315X102M fabrikatzaileak: AMP Connectors / TE Connectivity deskribapena: TRIMMER 1K OHM 0.25W J LEAD TOP Stockean: 100042 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>3315X103M fabrikatzaileak: AMP Connectors / TE Connectivity deskribapena: TRIMMER 10K OHM 0.25W J LEAD TOP Stockean: 112300 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>3315P-001-006L fabrikatzaileak: Bourns, Inc. deskribapena: ROTARY ENCODER MECHANICAL 6PPR Stockean: 33187 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>3315C-125-016L fabrikatzaileak: Bourns, Inc. deskribapena: ROTARY ENCODER MECHANICAL 16PPR Stockean: 4256 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>3315P-125-016L fabrikatzaileak: Bourns, Inc. deskribapena: ENCODER - 9MM SQ Stockean: 49331 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>3315P-001-016L fabrikatzaileak: Bourns, Inc. deskribapena: ROTARY ENCODER MECHANICAL 16PPR Stockean: 46063 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>3315X502M fabrikatzaileak: AMP Connectors / TE Connectivity deskribapena: TRIMMER 5K OHM 0.25W J LEAD TOP Stockean: 83810 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>3315P-025-006L fabrikatzaileak: Bourns, Inc. deskribapena: ROTARY ENCODER MECHANICAL 6PPR Stockean: 27027 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>3315R-101-016L fabrikatzaileak: Bourns, Inc. deskribapena: ROTARY ENCODER MECHANICAL 16PPR Stockean: 39623 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>3315P-025-016L fabrikatzaileak: Bourns, Inc. deskribapena: ROTARY ENCODER MECHANICAL 16PPR Stockean: 43287 pcs</p> <p>RFQ</p>