



ADI (Analog Devices, Inc.)

AD9518-0ABCPZ

Zenbakiaren zenbakia:

Fabrikatzaileak / Marka:

Produktuaren Deskribapena

Fitxak:

RoHS egoera

Stock egoera

Ontziatik aurrera

Bidalketa Bidea

AD9518-0ABCPZ

ADI (Analog Devices, Inc.)

IC CLOCK GEN 6CH 2.8GHZ 48LFCSP

AD9518-0ABCPZ.pdf

Lead free / RoHS betez

6596 pcs stock

Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren xehetasunetarako zehaztapenak.

AD9518-0ABCPZren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	AD9518-0ABCPZ
FABRIKATZAILEA	ADI (Analog Devices, Inc.)
DESKRIBAPENA	IC CLOCK GEN 6CH 2.8GHZ 48LFCSP
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
KOPURUA ESKURAGARRI	6596 pcs
DATUEN FITXA	AD9518-0ABCPZ.pdf
TENTSIOA - HORNIDURA	3.135 V ~ 3.465 V
MOTA	Clock Generator, Fanout Distribution
HORNITZAILEEN GAILUEN PAKETEA	48-LFCSP-VQ (7x7)
SERIES	-
RATIO - INPUT: IRTEERA	1:6
PACKAGING	Tray
PAKETE / KASUA	48-VFQFN Exposed Pad, CSP
PLL	Yes
IRTEERA	LVPECL
BESTE IZENAK	AD95180ABCPZ
TENPERATURA OPERATIBOA	-40°C ~ 85°C
ZIRKUITU KOPURUA	1
MUNTAKETA MOTA	Surface Mount
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	3 (168 Hours)
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
SARRERAKO	CMOS, LVDS, LVPECL
MAIZTASUNA - GEH	2.95GHz
BEREIZGAILUA / BIDERKATZAILEA	Yes/No
DIFERENTZIALA - SARRERA: IRTEERA	Yes/Yes
OINARRIAREN ZATI KOPURUA	AD9518

Erlazionatutako etiketak

ADI (Analog Devices, Inc.) AD9518-0ABCPZ	AD9518-0ABCPZ banatzailea	AD9518-0ABCPZ hornitzailea
AD9518-0ABCPZ Prezioa	AD9518-0ABCPZ irudiak	AD9518-0ABCPZ Irudia
AD9518-0ABCPZ PDF fitxa	AD9518-0ABCPZ Deskargatu fitxa	AD9518-0ABCPZ Datasheet
AD9518-0ABCPZ Stock	Erosi AD9518-0ABCPZ	Erosi ADI (Analog Devices, Inc.) AD9518-0ABCPZ
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9518-0ABCPZ	ADI (Analog Devices, Inc.) hornitzailea	ADI (Analog Devices, Inc.) banatzailea
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9518-0ABCPZ	AD AD9518-0ABCPZ	ADI (Analog Devices, Inc.) AD9518-0ABCPZ
Analog Devices Inc. AD9518-0ABCPZ	Analog Devices, Inc. AD9518-0ABCPZ	

Produktu erlazioatuak

<p>AD9518-1A/PCBZ fabrikatzaileak: ADI (Analog Devices, Inc.) deskribapena: BOARD EVALUATION FOR AD9518-1A Stockean: 457 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>AD9518-2ABCPZ fabrikatzaileak: ADI (Analog Devices, Inc.) deskribapena: IC CLOCK GEN 6CH 2.2GHZ 48LFCSP Stockean: 8218 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>AD9518-1ABCPZ fabrikatzaileak: ADI (Analog Devices, Inc.) deskribapena: IC CLOCK GEN 6CH 2.65GHZ 48LFCSP Stockean: 6824 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>AD9518-2A/PCBZ fabrikatzaileak: ADI (Analog Devices, Inc.) deskribapena: BOARD EVALUATION FOR AD9518-2A Stockean: 499 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>AD9517-4ABCPZ-RL7 fabrikatzaileak: ADI (Analog Devices, Inc.) deskribapena: IC CLOCK GEN 1.8GHZ VCO 48LFCSP Stockean: 8639 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>AD9518-0ABCPZ-RL7 fabrikatzaileak: ADI (Analog Devices, Inc.) deskribapena: IC CLOCK GEN 6CH 2.8GHZ 48LFCSP Stockean: 11316 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>AD9518-1ABCPZ-RL7 fabrikatzaileak: ADI (Analog Devices, Inc.) deskribapena: IC CLOCK GEN 6CH 2.65GHZ 48LFCSP Stockean: 9366 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>AD9518-0A/PCBZ fabrikatzaileak: ADI (Analog Devices, Inc.) deskribapena: BOARD EVALUATION FOR AD9518-0A Stockean: 384 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>AD9517-3ABCPZ fabrikatzaileak: ADI (Analog Devices, Inc.) deskribapena: IC CLOCK GEN 2.0GHZ VCO 48LFCSP Stockean: 7376 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>AD9517-4A/PCBZ fabrikatzaileak: ADI (Analog Devices, Inc.) deskribapena: BOARD EVALUATION FOR AD9517-4A Stockean: 484 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>AD9517-4ABCPZ fabrikatzaileak: ADI (Analog Devices, Inc.) deskribapena: IC CLOCK GEN 1.8GHZ VCO 48LFCSP Stockean: 5649 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>AD9517-3ABCPZ-RL7 fabrikatzaileak: ADI (Analog Devices, Inc.) deskribapena: IC CLOCK GEN 2.0GHZ VCO 48LFCSP Stockean: 10320 pcs</p> <p>RFQ</p>