

2SP0115T2B0-17

Zenbakiaren zenbakia:

Fabrikatzaileak / Marka:

Produktuaren Deskribapena

Fitxak:

RoHS egoera

Stock egoera

Ontziatik aurrera

Bidalketa Bidea

2SP0115T2B0-17

Power Integrations

IC DUAL GATE DRIVER

 2SP0115T2B0-17.pdf

 Lead free / RoHS betez

1096 pcs stock


Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.













2SP0115T2B0-17ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	2SP0115T2B0-17
FABRIKATZAILEA	Power Integrations
DESKRIBAPENA	IC DUAL GATE DRIVER
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
KOPURUA ESKURAGARRI	1096 pcs
DATUEN FITXA	 2SP0115T2B0-17.pdf
TENTSIOA - HORNIDURA	14.5 V ~ 15.5 V
HORNITZAILEEN GAILUEN PAKETEA	Module
SERIES	SCALE™-2
IGOERAREN / FALL TIME (TIPOA)	5ns, 10ns
PACKAGING	Tray
PAKETE / KASUA	Module
BESTE IZENAK	1810-1042
TENPERATURA OPERATIBOA	-20°C ~ 85°C (TA)
DRIVERS KOPURUA	2
MUNTAKETA MOTA	Surface Mount
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
LOGIKA TENTSIOA - VIL, VIH	-
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
SARRERA MOTA	-
BIGARREN MAILAKO TENTSIOA - MAX (BOOTSTRAP)	1700V
ATEA MOTA	IGBT
GIDATUTAKO KONFIGURAZIOA	Half-Bridge
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Half-Bridge Gate Driver IC Module
UNEKO - GEHIENEZKO IRTEERA (ITURRIA, HONDORATZEA)	8A, 15A
KANAL MOTA	Independent

Erlazionatutako etiketak

Power Integrations 2SP0115T2B0-17	2SP0115T2B0-17 banatzailea	2SP0115T2B0-17 hornitzailea
2SP0115T2B0-17 Prezioa	2SP0115T2B0-17 irudiak	2SP0115T2B0-17 Irudia
2SP0115T2B0-17 PDF fitxa	2SP0115T2B0-17 Deskargatu fitxa	2SP0115T2B0-17 Datasheet
2SP0115T2B0-17 Stock	Erosi 2SP0115T2B0-17	Erosi Power Integrations 2SP0115T2B0-17
Power Integrations 2SP0115T2B0-17	Power Integrations hornitzailea	Power Integrations banatzailea
Power Integrations 2SP0115T2B0-17		

Produktu erlazionatuak

 <p>2SP0115T2C0-06 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER Stockean: 991 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2SP0115T2C0-17 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER Stockean: 947 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>2SP0320T2B0-12 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER 20A Stockean: 653 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2SP0115T2A0-17 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER Stockean: 1038 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>2SP0115T2C0-12 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER Stockean: 823 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2SP0115T2B0-06 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER Stockean: 901 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>2SP0320T2C0-12 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER 20A Stockean: 566 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2SP0320T2A0-17 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER 20A Stockean: 604 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>2SP0320T2A0-12 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER 20A Stockean: 655 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2SP0115T2A0-06 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER Stockean: 952 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>2SP0115T2B0-12 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER Stockean: 1084 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2SP0115T2A0-12 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER Stockean: 1174 pcs</p> <p>RFQ</p>