



Aeroflex (MACOM Technology

MACP-010563-001SMB

Zenbakiaren zenbakia: MACP-010563-001SMB

Fabrikatzaileak / Marka: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

Produktuaren Deskribapena: EVAL BOARD FOR MACP-010563-TR100

Fitxak:

RoHs egoera

Stock egoera

Ontziatik aurrera

Bidalketa Bidea

Lead free / RoHS betez

4608 pcs stock

Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Solutions)



Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.

AURREKONTUEN ESKAERA

MACP-010563-001SMBren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	MACP-010563-001SMB
FABRIKATZAILEA	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
DESKRIBAPENA	EVAL BOARD FOR MACP-010563-TR100
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
KOPURUA ESKURAGARRI	4608 pcs
DATUEN FITXA	
MOTA	Power Detector
EDUKIEN HORNITUA	Board(s)
SERIES	-
BESTE IZENAK	1465-1580
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
FREQUENCY	10GHz ~ 30GHz
ERABILERA / LOTUTAKO PRODUKTUAK ERABILTZEKO	MACP-010563

Erlazionatutako etiketak

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010563-001SMB	MACP-010563-001SMB banatzailea	MACP-010563-001SMB hornitzailea
MACP-010563-001SMB Prezioa	MACP-010563-001SMB irudiak	MACP-010563-001SMB Irudia
MACP-010563-001SMB PDF fitxa	MACP-010563-001SMB Deskargatu fitxa	MACP-010563-001SMB Datasheet
MACP-010563-001SMB Stock	Erosi MACP-010563-001SMB	Erosi Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010563-001SMB
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010563-001SMB	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) hornitzailea	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) banatzailea
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010563-001SMB	Aeroflex Circuit Technology MACP-010563-001SMB	Aeroflex MACP-010563-001SMB
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010563-001SMB	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-010563-001SMB	M/A-Com Technology Solutions MACP-010563-001SMB
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-010563-001SMB	MACOM Technology Solutions MACP-010563-001SMB	

Produktu erlazioatuak

<p>MACP-010562-000000 fabrikatzaileak: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) deskribapena: RF DIR COUPLER 6GHZ-18GHZ 6TDFN Stockean: 4595 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-010563-TR1000 fabrikatzaileak: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) deskribapena: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN Stockean: 4446 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-010561-TR1000 fabrikatzaileak: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) deskribapena: RF DIR COUPLER 2GHZ-6GHZ 6DFN Stockean: 4662 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-010561-001SMB fabrikatzaileak: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) deskribapena: EVAL BOARD FOR MACP-010561-TR100 Stockean: 3678 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011032 fabrikatzaileak: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) deskribapena: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Stockean: 33983 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-010562-001SMB fabrikatzaileak: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) deskribapena: EVAL BOARD FOR MACP-010562-TR100 Stockean: 5017 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011010 fabrikatzaileak: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) deskribapena: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Stockean: 69745 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-010562-TR1000 fabrikatzaileak: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) deskribapena: RF DIR COUPLER 6GHZ-18GHZ 6TDFN Stockean: 3016 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-010563-000000 fabrikatzaileak: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) deskribapena: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN Stockean: 6556 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011015 fabrikatzaileak: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) deskribapena: RF DIR COUPLER 40MHZ-1.25GHZ 5SMD Stockean: 24969 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011014 fabrikatzaileak: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) deskribapena: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD Stockean: 34558 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011013 fabrikatzaileak: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) deskribapena: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD Stockean: 75305 pcs</p> <p>RFQ</p>

