






Tamura

LA01P054S05



Zenbakiaren zenbakia:
 Fabrikatzaileak / Marka:
 Produktuaren Deskribapena
 Fitxak:
 RoHs egoera
 Stock egoera
 Ontziatik aurrera
 Bidalketa Bidea

LA01P054S05
 Tamura
 SENSOR
 1.LA01P054S05.pdf
 2.LA01P054S05.pdf
 Lead free / RoHS betez
 8000 pcs stock
 Hong Kong
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[AURREKONTUEN ESKAERA](#)

Irudia ordezkaritza izan daiteke. Ikusi produktuaren xehetasunetarako zehaztapenak.













LA01P054S05ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	LA01P054S05
FABRIKATZAILEA	Tamura
DESKRIBAPENA	SENSOR
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
KOPURUA ESKURAGARRI	8000 pcs
DATUEN FITXA	 1.LA01P054S05.pdf  2.LA01P054S05.pdf
TENTSIOA - HORNIDURA	4.5 V ~ 5.5 V
SERIES	LA01P
SENTORE MOTA	Hall Effect, Open Loop
SENTIKORTASUNA	40mV/A
ERANTZUN DENBORA	1µs
POLARIZAZIO	Bidirectional
PACKAGING	Bulk
PAKETE / KASUA	Module
IRTEERA	Ratiometric, Voltage
BESTE IZENAK	9-LA01P054S05ZY MT7412
TENPERATURA OPERATIBOA	-40°C ~ 90°C
KANALEN KOPURUA	1
MUNTAKETA MOTA	Through Hole
LINEALTASUN	±1%
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
FREQUENCY	DC ~ 400kHz
NEURKETA EGITEKO	AC/DC
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Current Sensor 54A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
UNEKO - HORNIKUNTZA (MAX)	10mA
ORAINA - ZENTZUA	54A
ZEHAZTASUN	±1%

Erlazionatutako etiketak

Tamura LA01P054S05	LA01P054S05 banatzailea	LA01P054S05 hornitzailea
LA01P054S05 Prezioa	LA01P054S05 irudiak	LA01P054S05 Irudia
LA01P054S05 PDF fitxa	LA01P054S05 Deskargatu fitxa	LA01P054S05 Datasheet
LA01P054S05 Stock	Erosi LA01P054S05	Erosi Tamura LA01P054S05
Tamura LA01P054S05	Tamura hornitzailea	Tamura banatzailea
Tamura LA01P054S05		

Produktu erlazioatuak

 <p>LA02P035S03 fabrikatzaileak: Tamura deskribapena: SENSOR Stockean: 8292 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01M041S05 fabrikatzaileak: Tamura deskribapena: SENSOR Stockean: 7112 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P054S03 fabrikatzaileak: Tamura deskribapena: SENSOR Stockean: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P021S03 fabrikatzaileak: Tamura deskribapena: SENSOR Stockean: 8433 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01M032S05 fabrikatzaileak: Tamura deskribapena: SENSOR Stockean: 7127 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P170S05 fabrikatzaileak: Tamura deskribapena: SENSOR Stockean: 4602 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P085S05 fabrikatzaileak: Tamura deskribapena: SENSOR Stockean: 7438 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P085S03 fabrikatzaileak: Tamura deskribapena: SENSOR Stockean: 6260 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01M035S05 fabrikatzaileak: Tamura deskribapena: SENSOR Stockean: 8381 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01M021S05 fabrikatzaileak: Tamura deskribapena: SENSOR Stockean: 8400 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P046S05 fabrikatzaileak: Tamura deskribapena: SENSOR Stockean: 6605 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P035S05 fabrikatzaileak: Tamura deskribapena: SENSOR Stockean: 7069 pcs</p> <p>RFQ</p>