



AVX Corporation

CP0402A1880BLTR

Zenbakiaren zenbakia:

CP0402A1880BLTR

Fabrikatzaileak / Marka:

AVX Corporation

Produktuaren Deskribapena

RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402

Fitxak:

CP0402A1880BLTR.pdf

RoHS egoera

Lead free / RoHS betez

Stock egoera

429093 pcs stock

Ontziatik aurrera

Hong Kong

Bidalketa Bidea

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.

CP0402A1880BLTRren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	CP0402A1880BLTR
FABRIKATZAILEA	AVX Corporation
DESKRIBAPENA	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
KOPURUA ESKURAGARRI	429093 pcs
DATUEN FITXA	CP0402A1880BLTR.pdf
HORNITZAILEEN GAILUEN PAKETEA	0402
SERIES	-
ITZULERAKO GALERA	23dB
ENERGIA - MAX	3W
PACKAGING	Tape & Reel (TR)
PAKETE / KASUA	0402 (1005 Metric)
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
ISOLAMENDUA	-41dB
TXERTATZE GALERA	0.35dB
FREQUENCY	1.85GHz ~ 1.91GHz
DESKRIBAPEN ZEHATZA	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 15.5dB 3W 0402 (1005 Metric)
AKOPLAMENDU FAKTOREA	15.5dB
COUPLER TYPE	Standard
ESKAERAK	PCS

Erlazionatutako etiketak

AVX Corporation CP0402A1880BLTR	CP0402A1880BLTR banatzailea	CP0402A1880BLTR hornitzailea
CP0402A1880BLTR Prezioa	CP0402A1880BLTR irudiak	CP0402A1880BLTR Irudia
CP0402A1880BLTR PDF fitxa	CP0402A1880BLTR Deskargatu fitxa	CP0402A1880BLTR Datasheet
CP0402A1880BLTR Stock	Erosi CP0402A1880BLTR	Erosi AVX Corporation CP0402A1880BLTR
AVX Corporation CP0402A1880BLTR	AVX Corporation hornitzailea	AVX Corporation banatzailea
AVX Corporation CP0402A1880BLTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1880BLTR	

Produktu erlazioatuak

<p>CP0402A1880ALTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Stockean: 409591 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1880BNTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Stockean: 436936 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1842ALTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0402 Stockean: 509192 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1880DLTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Stockean: 459126 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1842DLTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0402 Stockean: 450583 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1810CNTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402 Stockean: 502613 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1880CNTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Stockean: 460616 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1880CLTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Stockean: 432171 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1880ANTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Stockean: 393543 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1880DNTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Stockean: 435221 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1880ELTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Stockean: 415023 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1810BNTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402 Stockean: 513040 pcs</p> <p>RFQ</p>